

### Relatório de Inspeção Regular

- **Data da Inspeção:** 13/06/2017, hora: 10H00M,
- **Local:** Estrada da Ponte - Entrada Nascente de Alte, Alte;
- **Designação:** Escola Profissional Cândido Guerreiro;
- **Proprietário e/ou Explorador:** Escola Profissional de Alte, CIPRL;
- **Responsável de Segurança:** Aníbal Coelho;
- **Delegado de Segurança:** João Ginja;
- **Processo ANPC n.º:** 08001806;
- **Município:** Loulé;
- **Utilização Tipo:** IV;
- **Categoria de Risco:** 2ª;
- **Local(ais) de Risco:** A, B, C e D;
- **Factores de Risco enquadrados com a Utilização Tipo:** UT IV - Altura da utilização - tipo, efetivo e efetivo em locais de risco D,
- **Condições específicas da Utilização Tipo (se aplicável):** Não.

Na sequência do Plano Anual de Inspeções Regulares de SCIE, foi realizada uma ação de inspeção por Cláudia Maria Belchior Ribeiro Victorino Marquês na qualidade de técnico superior da ANPC, de acordo e nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de Maio, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro, com a redação atual, conjugado com os artigos 5.º, alínea a) do n.º 1 do art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, tendo sido acompanhada pelos seguintes representantes da entidade: Aníbal Coelho na qualidade de responsável de segurança e João Ginja na qualidade de delegado de segurança.

**1 – Factos:**

No decorrer da inspeção foi verificado que o Projeto de Segurança Contra Incêndios e as Medidas de Autoproteção estão implementadas.

**2 – Recomendações propostas:**

O arquivo morto deve ser isolado face aos espaços adjacentes.

Faro, em 21 de novembro de 2017

O Técnico da ANPC com funções de fiscalização,

CLÁUDIA MARQUÊS  
Técnica Superior



---